



## Westerwälder Ultramarin Fabrik GmbH

### Hinweise und Tipps zur Anwendung

#### **ULTRAL-Glasreiniger:**

Infolge der täglich anfallenden, erheblichen Luftverschmutzung durch Abfallstoffe und Landschaftsschutz, ist vor Aufbringung des Sonnenschutzanstrichs eine Reinigung der Glasflächen unbedingt erforderlich. Andernfalls ist eine Haftung desselben nicht gewährleistet. Glasreiniger wird in Wasser nach der Angabe auf dem Verpackungsetikett eingerührt, durch intensives Umrühren aufgelöst, anschließend abgeseibt und mit Spritzgerät, Besen, Bürste usw. aufgetragen. Einwirkzeit  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stunde. Nach erfolgter Behandlung mit ULTRAL-Glasreiniger, Glasfläche wieder gut mit Wasser abspülen, damit keine Rückstände bleiben und für den Anstrich trocknen lassen. Evt. auf dem Dach befindliche Dachpappe (Teerpappe) muss vorher abgedeckt werden, da unser Glasreiniger dieselbe angreifen und beschädigen kann. Insbesondere in Ballungsräumen und Industriegebieten auf Silikonanflug auf der Glasfläche achten, der als kaum sichtbare Schicht auf dem Glas haften kann. Er ist weder mit unserem Glasreiniger zu entfernen, noch haftet die Sonnenschutzfarbe darauf. Eine Entfernung der Silikonschicht ist nur mit starkem Lösungsmittel möglich. Ggf. telefonische Rücksprache mit uns.

**Arbeitsschutz:** Ätzende Wirkung. Schutzbrille zum Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Staub nicht einatmen, ggf. Staubmaske benutzen. Nach Körperkontakt, Haut mit viel Wasser gründlich waschen.

**Ökologie:** Wassergefährdungsklasse 1. Nicht in die Kanalisation oder offene Gewässer gelangen lassen. Gefüllte Behälter dicht geschlossen aufrecht und trocken lagern.